

葛洲坝集团交通投资有限公司路衍经济分公司

荆门服务区加油东西站突发环境事件应急预案修改说明表

葛洲坝集团交通投资有限公司路衍经济分公司于2025年9月8日-12日组织专家对《葛洲坝集团交通投资有限公司路衍经济分公司荆门服务区加油东西站突发环境事件应急预案》进行了函审，针对专家提出的指导性意见，对突发环境事件应急预案做出如下修改，专家意见及修改内容对照如下：

序号	评审意见	修改内容
1	进一步明确项目的管理者、经营者和风险预案执行主体和责任主体	已进一步明确项目的管理者、经营者和风险预案执行主体和责任主体，详见《编制说明》P1
2	完善和明确内部预案关系及图件，核实和明确周边可能有关的企业预案	已完善和明确内部预案关系及图件，已核实和明确周边可能有关的企业预案，详见《应急预案》P9-10
3	完善危险废物泄露扩散、地下水污染的应急措施	已完善危险废物泄露扩散的应急措施，详见P44；经核实，加油站已采取防渗措施，不会造成地下水污染
4	充实应急监测第三方公司监测能力和及时抵达现场的可靠性说明，完善监测合同内容	已充实应急监测第三方公司监测能力和及时抵达现场的可靠性说明，详见《应急预案》P49；已完善监测合同内容，详见附件20
5	核实和完善加油站基本信息	已核实完善加油站基本信息，详见《风险评估报告》P5
6	应急预案编制应征求一下可能受影响的周边居民代表的意见，并说明意见采纳情况	应急预案编制已征求一下可能受影响的周边居民代表的意见，并说明意见采纳情况，详见《修编说明》P7
7	应说明本应急预案的适用空间范围，以便于确定周边的敏感区	已说明本应急预案的适用范围，详见《应急预案》P4
8	危险源日常监控措施应明确在哪些敏感区域采取了哪些监控措施，目前写的好像是风险预防措施	已在危险源日常监控措施明确了采取的监控措施，详见《应急预案》P24-25
9	缺乏企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施描述	已补充企业内部控制污染源-研判污染范围-控制污染扩散-污染处置应对流程和措施描述，详见《应急预案》P38-40

10	缺加油站内部废水、雨水、清浄下水管网及重要阀门设置图	已补充加油站内部雨污管网设置图，详见《应急预案》附件 2
11	本加油西站左侧有水塘分布，应结合位置关系和地形条件，说明是否要考虑其作为环境风险受体	根据《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018），水塘不属于环境风险受体
12	本次预案为修编（2022 年第一版已备案），应体现承上启下作用，进一步总结前两版编制和运行情况，包括演练、宣贯等基础工作，本次修编中做相应的改进提高	已对上一版应急预案演练等进行总结，并在本次预案修编中做出相应的改进。详见《修编说明》P5-7
13	完善和规范预案文本。预案及下一级的操作卡应简洁明了，便于具体操作人员理解和执行	已完善和规范预案文本，已完善应急处置卡，详见《应急预案》附件 16